

# Ricevitore StarFire™ 6000 e StarFire™ 6000 integrato

Aggiornamento software 22-1 - Note di rilascio  
4.60H

---

## Problemi risolti:

### Salti di linea AutoTrac su RTK

Risolto un bug per correggere un problema con l'errore di costruzione delle torri RTK che causano il passaggio rapido o immediato delle linee AutoTrac. Questo bug può incidere anche sul segnale condiviso.

### Correzioni bug minori aggiuntive

---

## Note di rilascio

Si tratta di note di rilascio del software per il ricevitore StarFire™ 6000 e StarFire™ 6000 integrato. Le note di rilascio sono reperibili in [www.stellarsupport.com](http://www.stellarsupport.com). Nota: l'uso del software da parte dell'utente è regolato dal Contratto di licenza per l'utente finale accluso al software.

Copyright © 1996-2022 Deere & Company