

# Ricevitore StarFire™ 6000 e StarFire™ 6000 integrato

Aggiornamento software 21-1 Note sulla versione  
4.50P

---

## Nuove funzioni:

**Software del ricevitore StarFire™ 6000 e StarFire™ 6000 integrato:** la versione 21-1 del software abilita StarFire™ 6000 all'uso di GLONASS con abbonamenti Accesso Mobile RTK, dove disponibile.

Per ulteriori informazioni sulle funzioni del software del ricevitore StarFire™ 6000 e StarFire™ 6000 integrato, vedere il Manuale dell'operatore.

## Problemi risolti

### Andamento curvilineo in retromarcia a bassa velocità

Miglioramenti alla stabilità durante l'uso di AutoTrac™ in retromarcia a bassa velocità.

**Uso della calibrazione del TCM sul campo come calibrazione di fabbrica:** dopo aver effettuato la calibrazione sul campo di un ricevitore StarFire™ 6000 integrato, la memorizzazione di tale calibrazione sul campo come calibrazione di fabbrica richiedeva un ciclo di disattivazione/attivazione. Ciò è stato risolto ed il riavvio non è più necessario.

## **Avviso**

Si tratta di note sulla versione del software per il ricevitore StarFire™ 6000 e StarFire™ 6000 integrato. Tali note sono reperibili in [www.stellarsupport.com](http://www.stellarsupport.com). Nota: l'uso del software da parte dell'utente è regolato dal Contratto di licenza per l'utente finale accluso al software.

**Copyright © 1996–2019 Deere & Company**